

要緊急安全確認大規模建築物

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、公表します。

【 小学校等:小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校 】

No	建築物の名称		建築物の位置※1	建築物の主たる用途※2	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要部分の地震に対する安全性の評価の結果※3, 4				安全性の評価 (Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ) ※4, 5	耐震改修等の予定		備考
											内容	実施時期	
1	星美学園中学校高等学校	普通 教室棟	赤羽台 4-2-14	中学校	〈財〉日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.25	CtuSd	0.30	Ⅲ			改修済
		特別 教室棟			〈財〉日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.23	CtuSd	0.33	Ⅲ			改修済
2	王子第二小学校		王子本町 2-2-5	小学校	〈財〉日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.26	CtuSd	0.31	Ⅲ			改修済
3	王子第三小学校		上十条 5-2-3	小学校	〈財〉日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.28	CtuSd	0.32	Ⅲ			改修済
4	王子第五小学校	A棟	上十条 2-18-17	小学校	〈財〉日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.31	CtuSd	0.50	Ⅲ			改修済
		B棟			〈財〉日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.28	CtuSd	0.78	Ⅲ			改修済
5	荒川小学校	A棟	中十条 3-1-6	小学校	〈財〉日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(2001年版)	Is/Iso	1.66	CtuSd	1.08	Ⅲ			改修済
		B棟			〈財〉日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(2001年版)	Is/Iso	1.41	CtuSd	0.91	Ⅲ			改修済
6	豊川小学校		豊島 3-10-23	小学校	〈財〉日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(2001年版)	Is/Iso	1.20	CtuSd	0.42	Ⅲ			改修済
7	堀船小学校	A棟	堀船 2-11-9	小学校	〈財〉日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.28	CtuSd	0.46	Ⅲ			改修済
		B棟			〈財〉日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.41	CtuSd	0.39	Ⅲ			改修済
		C棟			〈財〉日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.25	CtuSd	0.38	Ⅲ			改修済
8	柳田小学校	A棟	豊島 2-11-20	小学校	〈財〉日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断及び3次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.30	CtuSd	0.37	Ⅲ			改修済
		B棟			〈財〉日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断及び3次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.46	CtuSd	0.56	Ⅲ			改修済
9	東十条小学校	A棟	東十条 3-14-23	小学校	〈財〉日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断及び3次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.18	CtuSd	0.37	Ⅲ			改修済
		B棟			〈財〉日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断及び3次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.25	CtuSd	0.37	Ⅲ			改修済

No	建築物の名称		建築物の位置※1	建築物の主たる用途※2	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果※3, 4				安全性の評価 (Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ) ※4, 5	耐震改修等の予定		備考
											内容	実施時期	
10	十条台小学校	A棟	中十条 1-5-6	小学校	(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.38	CTuSD	0.84	Ⅲ			既存 耐震性有
		B棟			(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.16	CTuSD	0.71	Ⅲ			既存 耐震性有
11	としま若葉小学校	A棟	豊島 5-3-30	小学校	(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.28	CTuSD	0.58	Ⅲ			改修済
		B棟			(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.48	CTuSD	0.50	Ⅲ			既存 耐震性有
12	旧桜田小学校	A棟	王子 5-2-8	小学校	(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.33	CTuSD	0.81	Ⅲ			改修済
		B棟			(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.55	CTuSD	0.30	Ⅲ			既存 耐震性有
		C棟			(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(1990年版)	Is/Iso	2.18	CTuSD	0.46	Ⅲ			既存 耐震性有
13	西が丘小学校		十条仲原 4-5-17	小学校	(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(2001年版)	Is/Iso	1.25	CTuSD	0.76	Ⅲ			改修済
14	赤羽小学校	A棟	赤羽 1-24-6	小学校	(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断及び3次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.18	CTuSD	0.44	Ⅲ			改修済
		B棟			(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断及び3次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.20	CTuSD	0.49	Ⅲ			改修済
15	岩淵小学校	A棟	岩淵 6-6	小学校	(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(2001年版)	Is/Iso	1.26	CTuSD	0.77	Ⅲ			改修済
		B棟			(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(2001年版)	Is/Iso	1.36	CTuSD	0.83	Ⅲ			改修済
16	第四岩淵小学校	A棟	赤羽 3-24-23	小学校	(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.30	CTuSD	0.47	Ⅲ			改修済
		B棟			(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.30	CTuSD	0.50	Ⅲ			改修済

No	建築物の名称		建築物の位置※1	建築物の主たる用途※2	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果※3, 4				安全性の評価 (Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ) ※4, 5	耐震改修等の予定		備考
											内容	実施時期	
17	梅木小学校	A棟	西が丘 2-21-15	小学校	(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.25	CTuSd	0.32	Ⅲ			改修済
		B棟			(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.30	CTuSd	0.30	Ⅲ			改修済
18	神谷小学校		神谷 2-30-5	小学校	(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.28	CTuSd	0.78	Ⅲ			改修済
19	稲田小学校	A棟	赤羽南 2-23-24	小学校	(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.38	CTuSd	0.86	Ⅲ			改修済
		B棟			(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.28	CTuSd	0.99	Ⅲ			改修済
		C棟			(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.41	CTuSd	0.55	Ⅲ			改修済
20	桐ヶ丘郷小学校		桐ヶ丘 1-10-23	小学校	(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.28	CTuSd	0.54	Ⅲ			改修済
21	袋小学校	A棟	赤羽北 2-15-3	小学校	(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.27	CTuSd	0.38	Ⅲ			改修済
		B棟			(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.37	CTuSd	0.37	Ⅲ			既存 耐震性有
22	八幡小学校		赤羽台 3-18-5	小学校	(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(2001年版)	Is/Iso	1.28	CTuSd	0.80	Ⅲ			改修済
23	浮間小学校	A棟	浮間 3-4-27	小学校	(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.25	CTuSd	0.37	Ⅲ			改修済
		B棟			(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.26	CTuSd	0.36	Ⅲ			改修済
		C棟			(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.40	CTuSd	0.34	Ⅲ			改修済
24	赤羽台西小学校	A棟	赤羽台 2-1-34	小学校	(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.25	CTuSd	0.41	Ⅲ			改修済
		B棟			(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.26	CTuSd	0.47	Ⅲ			改修済
		C棟			(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.73	CTuSd	0.40	Ⅲ			改修済
25	滝野川小学校	A棟	西ヶ原 1-18-10	小学校	(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(2001年版)	Is/Iso	1.25	CTuSd	0.76	Ⅲ			改修済
		B棟			(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(2001年版)	Is/Iso	1.36	CTuSd	0.38	Ⅲ			改修済

No	建築物の名称		建築物の位置※1	建築物の主たる用途※2	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果※3, 4				安全性の評価 (Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ) ※4, 5	耐震改修等の予定		備考
											内容	実施時期	
26	田端小学校	A棟	田端 5-4-1	小学校	〈財〉日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.26	CTuSD	0.30	Ⅲ			改修済
		B棟			〈財〉日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.26	CTuSD	0.41	Ⅲ			改修済
27	滝野川第二小学校	A棟	滝野川 6-19-4	小学校	〈財〉日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.48	CTuSD	0.43	Ⅲ			改修済
		B棟			〈財〉日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.78	CTuSD	0.80	Ⅲ			改修済
28	滝野川第三小学校		滝野川 1-12-27	小学校	〈財〉日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.25	CTuSD	0.75	Ⅲ			改修済
29	滝野川第四小学校	A棟	東田端 2-5-23	小学校	〈財〉日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断及び3次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.56	CTuSD	0.32	Ⅲ			改修済
		B棟			〈財〉日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断及び3次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.23	CTuSD	0.30	Ⅲ			改修済
		C棟			〈財〉日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断及び3次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.56	CTuSD	0.53	Ⅲ			改修済
30	滝野川第五小学校	A棟	昭和町 3-3-12	小学校	〈財〉日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.26	CTuSD	0.79	Ⅲ			改修済
		B棟			〈財〉日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.38	CTuSD	0.86	Ⅲ			改修済
31	滝野川第六小学校	A棟	滝野川 5-44-15	小学校	〈財〉日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(2001年版)	Is/Iso	1.26	CTuSD	0.72	Ⅲ			改修済
		B棟			〈財〉日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(2001年版)	Is/Iso	3.08	CTuSD	1.95	Ⅲ			改修済
32	西ヶ原小学校		西ヶ原 4-19-21	小学校	〈財〉日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(2001年版)	Is/Iso	1.26	CTuSD	0.56	Ⅲ			改修済
33	谷端小学校	A棟	滝野川 7-12-17	小学校	〈財〉日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断及び3次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.28	CTuSD	0.39	Ⅲ			改修済
		B棟			〈財〉日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断及び3次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.25	CTuSD	0.40	Ⅲ			改修済
34	滝野川もみじ小学校	A棟	滝野川 3-72-1	小学校	〈財〉日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断及び3次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.20	CTuSD	0.49	Ⅲ			改修済
		B棟			〈財〉日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断及び3次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.36	CTuSD	0.30	Ⅲ			改修済

No	建築物の名称		建築物の位置※1	建築物の主たる用途※2	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果※3, 4				安全性の評価 (Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ) ※4, 5	耐震改修等の予定		備考
											内容	実施時期	
35	堀船中学校	A棟	堀船 2-23-20	中学校	(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断及び3次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.23	CtuSD	0.33	Ⅲ			改修済
		B棟			(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断及び3次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.20	CtuSD	0.35	Ⅲ			改修済
36	稲付中学校		西が丘 1-12-14	中学校	(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.28	CtuSD	0.32	Ⅲ			改修済
37	神谷中学校		神谷 2-46-13	中学校	(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断及び3次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.18	CtuSD	0.47	Ⅲ			改修済
38	浮間中学校		浮間 4-29-30	中学校	(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断及び3次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.31	CtuSD	0.37	Ⅲ			改修済
39	田端中学校	A棟	田端 6-9-1	中学校	(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断及び3次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.18	CtuSD	0.31	Ⅲ			改修済
		B棟			(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断及び3次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.18	CtuSD	0.33	Ⅲ			改修済
40	飛鳥中学校		西ヶ原 3-5-12	中学校	(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断及び3次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.31	CtuSD	0.31	Ⅲ			改修済

公表内容は、建築物の所有者から報告された結果を転記したものである。

※1 建築物の位置については、報告された地名地番又は住居表示のいずれかで記載している。

※2 建築物の用途については、要緊急安全確認大規模建築物の要件(建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令附則第2条)に定める用途(同施行令第8条第1項第1号から第19号)に該当する主な用途を記載している。

※3 地震に対する安全性の評価の結果については、建築物の各階・各方向の最小の値を記載している。

※4 建築物の安全性の評価に用いる係数(Z、Rt、G、U)は、備考欄に記載がない場合は1.0である。なお、1.0以外の場合は、建築物の所有者から報告された数値を備考欄に記載している。

※5 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性については、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を平成27年12月11日国住指第3435号別表に当てはめたものである。

Ⅰ. 大規模の地震 ※ の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。

Ⅱ. 大規模の地震 ※ の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。

Ⅲ. 大規模の地震 ※ の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

※ 震度6強から7に達する程度の大規模の地震

いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでないかぎり、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷するおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされている。

要緊急安全確認大規模建築物

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、公表します。

【 幼稚園 】

No	建築物の名称		建築物の位置※1	建築物の主たる用途※2	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果※3, 4				安全性の評価 (Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ) ※4, 5	耐震改修等の予定		備考
											内容	実施時期	
1	東京成徳短期大学 付属幼稚園	A棟	北区豊島 8-24-2	幼稚園	(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(2001年版)	Is/Iso	1.50	CTuSD	0.36	Ⅲ			既存 耐震性有
		B1-1			(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(2001年版)	Is/Iso	1.40	CTuSD	0.66	Ⅲ			改修済
		B1-2			(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(2001年版)	Is/Iso	1.18	CTuSD	0.75	Ⅲ			改修済
		B-2			(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(2001年版)	Is/Iso	1.41	CTuSD	0.79	Ⅲ			改修済

公表内容は、建築物の所有者から報告された結果を転記したものである。

※1 建築物の位置については、報告された地名地番又は住居表示のいずれかで記載している。

※2 建築物の用途については、要緊急安全確認大規模建築物の要件(建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令附則第2条)に定める用途(同施行令第8条第1項第1号から第19号)に該当する主な用途を記載している。

※3 地震に対する安全性の評価の結果については、建築物の各階・各方向の最小の値を記載している。

※4 建築物の安全性の評価に用いる係数(Z、R_t、G、U)は、備考欄に記載がない場合は1.0である。なお、1.0以外の場合は、建築物の所有者から報告された数値を備考欄に記載している。

※5 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性については、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を平成27年12月11日国住指第3435号別表に当てはめたものである。

Ⅰ. 大規模の地震 ※ の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。

Ⅱ. 大規模の地震 ※ の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。

Ⅲ. 大規模の地震 ※ の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

※ 震度6強から7に達する程度の大規模の地震

いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでないかぎり、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷するおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされている。

要緊急安全確認大規模建築物

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、公表します。
【 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 】

No	建築物の名称		建築物の位置※1	建築物の主たる用途※2	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果※3, 4				安全性の評価 (Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ) ※4, 5	耐震改修等の予定		備考
											内容	実施時期	
1	三恵技研工業本社ビル 本館	1~3階 (RC)	北区赤羽南 2-4-15	運動施設	(財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断)」(2001年版)	Is/Iso	0.33	CtuSD	0.26	Ⅰ	/	/	除却済
		4階 (S)			(財)日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐震改修指針・同解説」(2011年版)	Is/Iso	0.08	q	0.21	Ⅰ			

公表内容は、建築物の所有者から報告された結果を転記したものである。

※1 建築物の位置については、報告された地名地番又は住居表示のいずれかで記載している。

※2 建築物の用途については、要緊急安全確認大規模建築物の要件(建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令附則第2条)に定める用途(同施行令第8条第1項第1号から第19号)に該当する主な用途を記載している。

※3 地震に対する安全性の評価の結果については、建築物の各階・各方向の最小の値を記載している。

※4 建築物の安全性の評価に用いる係数(Z、Rt、G、U)は、備考欄に記載がない場合は1.0である。なお、1.0以外の場合は、建築物の所有者から報告された数値を備考欄に記載している。

※5 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性については、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を平成27年12月11日国住指第3435号別表に当てはめたものである。

Ⅰ. 大規模の地震 ※ の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。

Ⅱ. 大規模の地震 ※ の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。

Ⅲ. 大規模の地震 ※ の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

※ 震度6強から7に達する程度の大規模の地震

いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでないかぎり、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷するおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされている。

要緊急安全確認大規模建築物

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、公表します。

【 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物（消防、警察庁舎を除く） 】

No	建築物の名称	建築物の位置※1	建築物の主たる用途※2	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果※3, 4				安全性の評価 (Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ) ※4, 5	耐震改修等の予定		備考
										内容	実施時期	
1	滝野川分庁舎	滝野川 2-52-10	保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物	(財)日本建築防災協会「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準(2次診断及び3次診断)」(1990年版)	Is/Iso	1.25	CtuSD	0.30	Ⅲ			改修済

公表内容は、建築物の所有者から報告された結果を転記したものである。

※1 建築物の位置については、報告された地名地番又は住居表示のいずれかで記載している。

※2 建築物の用途については、要緊急安全確認大規模建築物の要件(建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令附則第2条)に定める用途(同施行令第8条第1項第1号から第19号)に該当する主な用途を記載している。

※3 地震に対する安全性の評価の結果については、建築物の各階・各方向の最小の値を記載している。

※4 建築物の安全性の評価に用いる係数(Z、Rt、G、U)は、備考欄に記載がない場合は1.0である。なお、1.0以外の場合は、建築物の所有者から報告された数値を備考欄に記載している。

※5 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性については、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を平成27年12月11日国住指第3435号別表に当てはめたものである。

Ⅰ. 大規模の地震 ※ の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。

Ⅱ. 大規模の地震 ※ の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。

Ⅲ. 大規模の地震 ※ の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

※ 震度6強から7に達する程度の大規模の地震

いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでないかぎり、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷するおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされている。